



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 235/2025

Pelo presente, venho mui respeitosamente à presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal , **EMERSON ANTONIO TROVÓ**, para **REITERAR** a **INDICAÇÃO** n.º 029/2025, que versa sobre a possibilidade de aplicar o PIM – Plano de Intervenção Municipal à Rotatória que liga as cidades de Ariranha/Pirangi , conforme programa anexo à presente.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA, em 16 de junho de 2025

=FERNANDO HENRIQUE CARDOZO =
VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

PLANO DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL

CONSIDERANDO que a localidade já teve vários acidentes entre munícipes e cidadãos de cidades vizinhas.

CONSIDERANDO que existe a ausência da pavimentação asfáltica do Anel Viário, onde indico que o Governo Municipal realize convênio com órgãos estaduais e/ou federal, para que viabilize o asfalto do mesmo.

Sendo assim apresento o local que existe necessidade urgente da Intervenção do Poder Público Municipal para melhorias do trânsito e qualidade de vida, preservando a mobilidade urbana municipal.

LOCAL: Rotatória que envolve a Vicinal que liga Ariranha/Pirangi, onde passa o Anel Viário.



Figura 1 - Rotatória (Ariranha/Pirangi)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

PROBLEMAS ENCONTRADOS

1. Falta de sinalização na pista;
2. Falta de placas de sinalização;
3. Falta de Iluminação;
4. Ausência de Limpeza Pública;
5. Ausência de Área Verde

Para melhor evidenciar os **problemas**, segue breves comentários:

1. Falta de Sinalização na Pista

A vicinal sem sinalização adequada, coloca em risco a integridade física das pessoas que transitam na localidade.

2. Falta de placas de sinalização

A pista com falta de placas de sinalização se torna perigosa, porque o motorista não percebe o momento correto de fazer as manobras necessárias para seguir seu trajeto.

3. Falta de iluminação

O local com a falta de iluminação no período noturno, os motoristas não conseguem ter visão da extensão da rotatória uma vez que a mesma não possui sinalização correta.

4. Ausência de limpeza pública

Com a ausência de uma limpeza corretiva e contínua, o anel viário transfere para a pista toda a terra com a passagem de caminhões, sujando a pista e impedindo o motorista conhecer suas limitações.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

5. Ausência de Área Verde

O gramado na rotatória fará com que a terra não escorra para a pista seja em dias chuvosos ou com ventania.

Diante disso evidencio as **possíveis soluções imediatas** e a curto prazo para solucionar e fluir o trânsito no local:

1. Implantação de placas de trânsito




Figura 2 - Placa "Dê a preferência"




Figura 3 - Placa "Inserção em círculo" (Rotatória)



Figura 4 - Placa "Parada obrigatória"



Figura 5 - Placas "Velocidades máxima permitida"



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br



Figura 6 - Marcador de Alinhamento

2. Sinalização na pista



Figura 7 - Colocação de Tachas e pintura



Figura 8 - Linhas de estímulo a redução de velocidade

3. Poste de iluminação solar, para redução do custo de energia elétrica no centro da rotatória



Figura 9 - Exemplo de Poste de Iluminação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

4. Gramado na rotatória para evitar escoamento da terra.
5. Limpeza e retirada da terra acumulada no contorno da rotatória
6. Sarjetas da rotatória

Segue um modelo de como ficará a rotatória:




Figura 10 - Rotatória aplicada o Plano de Intervenção Municipal




CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J.: 51.840.643/0001-84

Rua: Barão do Rio Branco, 414 – Telefone: (17) 3576-1690 – CEP: 15.960-000
E-mail: camara@camaraariranha.sp.gov.br

Peço encarecidamente que o Governo Municipal acate esta INDICAÇÃO. Caso necessite estou aberto para mais explicações.

Ariranha, 04 de fevereiro de 2025



Vereador Fernando Henrique Cardozo
Podemos